

УТВЕРЖДАЮ

*В.В. Аристов*  
"11" января 2019г.  
КГА ПОУ ГАСКК МЦК

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 5/ЦК (общезитие)**

г. Комсомольск-на-Амуре  
(наименование территориального образования субъекта РФ)

11.01.2019г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» -
- 1.2. Адрес объекта: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 3, тел 8/4217/26-50-54
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
Объект состоит из одного 5-ти этажного здания общей площадью 3968,6 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 24551,02 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитальный ремонт в 2018г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2019, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» КГА ПОУ ГАСКК МЦК
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация:

**Общезитие:** среднее количество обслуживаемых в день – 128 человек

**3. Состояние доступности объекта**

**Общезитие:**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусный маршрут № 24 «Лицей», автобусный маршрут № 3, 21, 37, 19 остановка «Клюшка», автобусный маршрут № 14, 33 остановка «Бани»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
- 3.2.4. Перекрестки нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С, К, О)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно избирательно для слепых, глухих, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями и другим маломобильным группам, ВНД для (К)

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

\* указываются виды работ по каждой зоне.

4.2. Период проведения работ 2019-2029г

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии министерства образования и науки Хабаровского края (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - требуется

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

**www.zhit-vmeste.ru**  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_ л.

4. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте на на \_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на \_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии  
(руководитель рабочей группы)

зам.ген.дир. – директор по ОБ Брюхов Е.В.

Члены рабочей группы:

заведующая хозяйством  
главный бухгалтер  
заведующий мастерскими

Токарева К.А.  
Богданова О.А.  
Молотков А.В.

В том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов


специалист по ОТ

Поварова Е.Г.



председатель ВОС  
председатель ВОИ  
председатель ВОГ


Лещук В.Н.  
Муштай В.Н.  
Соловьева Л.А.

**Лещук**  


Согласовано:  
Руководитель учреждения  
(организации)

генеральный директор

Аристова В.А.



Управленческое решение согласовано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N \_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 5/ЦК  
От 11.01.2019г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории прилегающей к зданию (участка)**

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории	О, С, У	Разместить информацию	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	С, Г	Установка визуальной информации и тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		2				
1.4	Пандус (наружный)	нет		3				
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1	Отсутствуют	К, О, С, У	Оборудование парковки во дворе, установить знак парковка и разметка	Текущий ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Привести в соответствие		Проведение текущего ремонта	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ (К, О, С, Г, У)		1, 2, 3	Текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ для МГН (инвалиды категории К, О, С, Г, У) по следующим причинам:

краевые ступени не выделены цветом или фактурой,  
отсутствуют предупредительные тактильные полосы,  
по ширине лестниц дополнительные поручни отсутствуют,  
автостоянка и парковка отсутствуют,  
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 5/ЦК  
От 11.01.2019г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	К, О, С, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	Нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		2				
2.5	Тамбур	есть		4	Отсутствие дренажных ячеек	К, Г, О, С, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		Проведение текущего ремонта	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		2,4	Текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Вход (входы) в здание ДУ – И (О, С, Г, У) по следующим причинам:

на входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории.

ВНД (К) из-за отсутствия пандуса.



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 5/ЦК  
От 11.01.2019г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
**КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3**  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5	Отсутствуют тактильные обозначения	Г, О, С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6	Отсутствует подъемник на лестничных маршах	К, О	Отсутствует подъемник на лестничных маршах	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует	К, О		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует	К, О		
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрытия дверей, специальных ручек	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет			Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; не обозначен знаками	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		5, 6	Капитальный и текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ-И для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) по следующим причинам:

хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования отсутствует,

дежурный маршрут не обозначен знаками,

зона отдыха ожидания для инвалидов всех категорий на каждом этаже отсутствует,

предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед

дверными проемами и входами на лестницы отсутствуют,

пандус внутри здания отсутствует,

лифт пассажирский (подъемник) отсутствует,

зоны безопасности отсутствуют,

альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

Приложение 4 (1)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 5/ЦК  
От 11.01.2019г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)**

**1. Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов**

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет				О, С, Г, У	Установка тактильных табличек, направляющих полос	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Привести в соответствие			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)			Текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ-И для всех категорий инвалидов, кроме ВНД (К) так как:

но не соответствует требованиям:

информирующие обозначения помещений отсутствуют,

перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 1:4,

отсутствуют предусмотренные приспособления для перемещения МГН,

альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

Приложение 4 (2)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 5/ЦК  
От 11.01.2019г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)**  
**Вариант II – места приложения труда**  
КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	-	-	-	-			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

Комментарии к заключению: не требуется.

Приложение 4 (3)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 5/ЦК  
От 11.01.2019г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**  
КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть	-	7	-	К, О, С, Г, У	Установка тактильных табличек, увеличить ширину дверного проема	текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		7	Текущий ремонт

Комментарии к заключению: ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 5/ЦК  
От 11.01.2019г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		8	Нет специально оборудованного места	С, У, О, К	Привести в соответствие	текущий ремонт
5.2	Душевая / ванная комната	есть		9	Нет специально оборудованного места	С, У, О, К	Привести в соответствие	текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Находится в каждой комнате отдельно	К, С	Установка тактильных обозначений, кнопка вызова помощи, поручней	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		8, 9	Текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения ДУ-И для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) ВНД (К) по следующим причинам:  
туалетные комнаты и кабинки ВНД для К,  
отсутствие душевых кабин для всех категорий инвалидов,  
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 5/ЦК  
От 11.01.2019г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует	С, Г	Установить визуальные знаки доступности	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует	С, Г	Установить индукционную петлю, монитор с информацией Установить кнопку вызова	
6.2	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	Г, О	Установить тактильные полосы	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С, К, О)			Текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Система информации и связи (на всех зонах) ВНД для (С, К, О) по следующим причинам:  
отсутствие средств информации,  
отсутствие акустических средств оповещения,  
отсутствие визуальных средств информации,  
отсутствует кнопка вызова,  
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.