

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

В.А. Вушкова
" 10 " 05 2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1/3К**

г. Комсомольск-на-Амуре

10.05.2017г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» - Западный кампус

1.2. Адрес объекта: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 23.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Западный кампус:

Объект состоит из двух зданий, соединенных переходами, образующими единый комплекс, имеющий один общий вход

- здание учебного корпуса 3 этажа, 8247,7 кв.м.

- здание учебно-производственных мастерских 2 этажа 310 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 16738 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1937, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2017, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» КГА ПОУ ГАСКК МЦК

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Западный кампус: среднее количество обслуживаемых в день – 600 человек

3. Состояние доступности объекта

Западный кампус:

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусный маршрут № 11, 17, 18, 19, 20, 26, 27

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2. Время движения (пешком) 1 минута.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ступени)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С, Г, У)		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		10, 11
4	Зона целевого назначения здания целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		13, 14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С, К, О)		3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно избирательно для слепых, глухих, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями и другим маломобильным группам, ВНД для (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

* указываются виды работ по каждой зоне.

4.2. Период проведения работ 2017-2028г

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии министерства образования и науки Хабаровского края (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - требуется

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на __ л.

2. Входа (входов) в здание на __ л.

3. Путей движения в здании на __ л.

4. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте на на __ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы)

зам.ген.дир. – директор по ОБ Брюхов Е.В.

Члены рабочей группы:


заведующая хозяйством

Токарева К.А.

Члены рабочей группы:

заведующая хозяйством
главный бухгалтер
заведующий мастерскими
специалист по ОТ

Токарева К.А.
Богданова О.А.
Молотков А.В.
Поварова Е.Г.



123

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

председатель ВОС
председатель ВОИ
председатель ВОГ

Лещук В.Н.
Муштай В.Н.
Соловьева Л.А.

Лещук


Согласовано:
Руководитель учреждения
(организации)

генеральный директор

Аристова В.А.



Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г. (протокол N __)
Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от 10.05.2017г.

I Результаты обследования:

1. Территории прилегающей к зданию (участка)

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира д. 23

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			На входе на территорию не размещена информация о схеме Движения инвалидов по территории	О, С, У	Разместить информацию	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	С, Г	Установка визуальной информации и тактильных обозначений	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствуют	К, О, С, У	Оборудование парковки во дворе, установить знак парковка и разметка	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		Проведение капитального ремонта	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ (К, О, С, Г, У)		1	Капитальный ремонт

Комментарии к заключению:

Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ для МГН (инвалиды категории К, О, С, Г, У) по следующим причинам:

краевые ступени не выделены цветом или фактурой,
отсутствуют предупредительные тактильные полосы,
по ширине лестниц дополнительные поручни отсутствуют,
автостоянка и парковка отсутствуют,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от 10.05.2017г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира д. 23
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	К,О,С,У	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус.	К, О	Устройство пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Пороги у наружной двери превышают 0,06м, дверь закрывается с задержкой в 3 секунды при открытии на 90 градусов	К, Г, О, С, У	Установка дверей с меньшими порогами	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		8,9	Отсутствие дренажных ячеек	К, Г,О,С, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		Проведение текущего и капитального ремонта	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	3.4 Акта обследования ОСИ)			Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		4,8,9	Капитальный, текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Вход (входы) в здание ДУ – И (О, С, Г, У) по следующим причинам:

на входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории.

ВНД (К) из-за отсутствия пандуса.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3
от 10.05.2017г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира д. 23
(наименование объекта, адрес)**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11	Отсутствуют тактильные обозначения	Г, О, С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		5,6	Отсутствует подъемник на лестничных маршах	К, О	Отсутствует подъемник на лестничных маршах	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует	К, О		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует	К, О		
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрытия дверей, специальных ручек	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет		6	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; не обозначен знаками	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		5,6,10,11	Капитальный ремонт

Комментарии к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ-И для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) по следующим причинам:
хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования отсутствует,
дежурный маршрут не обозначен знаками,
зона отдыха ожидания для инвалидов всех категорий на каждом этаже отсутствует,
предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствуют,
пандус внутри здания отсутствует,
лифт пассажирский (подъемник) отсутствует,
зоны безопасности отсутствуют,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 4
от 10.05.2017г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)

1. Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира д. 23
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Приемная расположена на 1 этаже	О, С, Г, У	Установка тактильных табличек, направляющих полос	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)			Текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ-И для всех категорий инвалидов, кроме ВНД (К) так как:

но не соответствует требованиям:

информирующие обозначения помещений отсутствуют,

перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 1:4,

отсутствуют предусмотренные приспособления для перемещения МГН,

выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола,

альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

Приложение 4 (2)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 № _____
 от _____ 2017г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира д. 23
 (наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

Комментарии к заключению: не требуется.

Приложение 4 (3)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 № _____
 от _____ 2017г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира д. 23
 (наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

Комментарии к заключению: не требуется.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от _____ 2017г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира д. 23
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13,14	Нет специально оборудованного места	С, У, О	Привести в соответствие	текущий ремонт
5.2	Душевая / ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, С	Установка тактильных обозначений, кнопка вызова помощи, поручней	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		13,14	Текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения ДУ-И для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) ВНД (К) по следующим причинам:
туалетные комнаты и кабинки ВНД для К,
отсутствие душевых кабин для всех категорий инвалидов,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от _____ 2017г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира д. 23

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		2	Отсутствует	С, Г	Установить визуальные знаки доступности	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует	С, Г	Установить индукционную петлю, монитор с информацией Установить кнопку вызова	
6.2	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	Г, О	Установить тактильные полосы	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С, К, О)		2	Текущий ремонт

Комментарии к заключению:

Система информации и связи (на всех зонах) ВНД для (С, К, О) по следующим причинам:
отсутствие средств информации,
отсутствие акустических средств оповещения,
отсутствие визуальных средств информации,
отсутствует кнопка вызова,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.